

Begrenzer / Überhitzter Ofen - E00020000.10 / E00020000.08



Der Fehlercode E00020000.10 / E00020000.08 wird bei Rika-Pelletöfen angezeigt, wenn es aufgrund unzureichender Konvektion zu einer übermäßigen Wärmeansammlung im Inneren des Geräts kommt.

Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen
2. Trennen Sie den Ofen vom Stromnetz
3. Stellen Sie sicher, dass alle Konvektions- und Lüftungsöffnungen frei sind

Je nach Modell:

1. Überprüfen Sie im Kontrollmodus die Funktion des Konvektionsgebläses
2. Stellen Sie im Menü unter „EINSTELLUNGEN“ -> „MULTIAIR-GEBLÄSE“ die Stufe und die Leistung des Gebläses auf „AUTO“ ein
3. Entriegeln Sie den Sicherheitsthermostatkopf auf der Rückseite des Ofens bzw. drücken Sie ihn