

Nicht kalibrierte Flammentemperatursonde – E0100.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E0100.10 angezeigt, wenn der Kalibrierungswert des Flammentemperaturfühlers nicht mehr gültig ist.

Behebung

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung wiederherzustellen

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.