

Sonda de temperatura de llama con rotura de cable - E0100.02



En las estufas de pellets Rika aparece el código de error E0100.02 cuando se interrumpe la conexión con el sensor de temperatura de la llama.

El funcionamiento ya no es posible. Es necesaria la intervención de un técnico.