

Capteur de pression non calibré - E2000.10



L'alarme E2000.10 (système DAR) apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la valeur d'étalonnage du capteur de pression n'est plus valide.

Résolution

1. Suivez précisément les indications affichées à l'écran pour restaurer l'étalonnage
2. Ne fermez la porte qu'à la fin du réglage : le capteur se calibre porte ouverte

Si le message persiste, en cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.