

Guasto al ventilatore dei fumi - E08000.10 / E08000.08



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E08000.10 / E08000.08 quando non viene raggiunta la velocità di rotazione impostata per il ventilatore dei fumi (numero di giri al minuto).

Risoluzione

Ignorare il messaggio di errore e provare a riavviare la stufa

Se ciò non funziona, è necessario un controllo dell'apparecchio. È possibile che un corpo estraneo impedisca il corretto funzionamento del componente.