

Sonda di temperatura della fiamma con cavo a rottura - E0100.02



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E0100.02 quando viene interrotto il collegamento con la sonda di temperatura della fiamma.

Il funzionamento non è più possibile. È necessario l'intervento di un tecnico.