


Diagonal-Motor blockiert – E0400.08



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0400.08, wenn der Diagonal-Motor (Zuführschnecke) blockiert ist.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.