


Diagonal-Motor – Motorausfall – E0400.04



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E0400.04 angezeigt, wenn eine Störung des Diagonal-Motors festgestellt wird.

Behebung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.