


Feuerraumtür oder Pelletdeckel geöffnet – E0040.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E0040.10 angezeigt, wenn die Feuerraumtür und/oder der Deckel des Pelletbehälters geöffnet sind.

Behebung

1. Schließen Sie die Feuerraumtür und den Deckel des Pelletbehälters
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, obwohl alles geschlossen ist, ist möglicherweise ein Schütz oder ein Magnetschalter defekt: Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.