

Pellettankdeckel geöffnet – E0010.10



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0010.10, wenn der Deckel des Pelletbehälters geöffnet ist.

Behebung

1. Schließen Sie den Deckel des Pelletbehälters
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Wenn der Alarm trotz geschlossenem Deckel weiterhin besteht und der Fehler erneut auftritt, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.