

Raumthermostat überhitzt – E0004.04



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0004.04, wenn die vom Thermostat gemessene Raumtemperatur 30 °C überschreitet.

Behebung

1. Lassen Sie den Raum abkühlen (lüften Sie den Raum, entfernen Sie den Thermostat von einer Wärmequelle)
2. Die Meldung kann erst quittiert werden, wenn die Temperatur wieder unter 30 °C gesunken ist

Stellen Sie sicher, dass der Thermostat nicht zu nahe am Ofen oder einem anderen heißen Gerät steht.