

Sensor de presión en cortocircuito - E2000.08



La alarma E2000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se detecta un cortocircuito en el sensor de presión (sistema DAR).

La estufa ya no puede seguir funcionando. Ponte en contacto con el servicio técnico para que comprueben el sensor y su cableado.