


Moteur horizontal bloqué - E0800.08



L'alarme E0800.08 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque le moteur de la vis d'alimentation horizontale est bloqué, souvent par un engorgement de pellets ou un corps étranger.

Résolution

1. Acquitez le message d'erreur
2. Attendez et relancez le poêle si le message disparaît

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire. Un technicien pourra dégager la vis sans fin et contrôler l'arrivée d'air.