

Sensore di pressione in cortocircuito - E2000.08



L'allarme E2000.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando viene rilevato un cortocircuito sul sensore di pressione (sistema DAR).

Il funzionamento non è più possibile. Contattare il servizio di assistenza per far controllare il sensore e il relativo cablaggio.