

Sonda di temperatura della fiamma con cortocircuito - E0100.08



L'allarme E0100.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando viene rilevato un cortocircuito sul sensore di temperatura della fiamma.

Il funzionamento non è più possibile. Contattare il servizio di assistenza.