

Niet-gekalibreerde druksensor - E2000.10



De foutmelding E2000.10 (DAR-systeem) verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de kalibratiewaarde van de druksensor niet meer geldig is.

Oplossing

1. Volg nauwkeurig de instructies op het scherm om de kalibratie te herstellen
2. Sluit de deur pas aan het einde van de afstelling: de sensor kalibreert bij geopende deur

Als de melding blijft staan of de fout opnieuw optreedt, is de tussenkomst van een technicus nodig.