


Horizontale motor geblokkeerd - E0800.08



De foutmelding E0800.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de motor van de horizontale toevoerschroef vastloopt, vaak door een ophoping van pellets of een vreemd voorwerp.

Oplossing

1. Bevestig de foutmelding
2. Wacht even en start de kachel opnieuw op als de melding verdwijnt

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig. Een technicus kan de transportschroef vrijmaken en de luchttoevoer controleren.