

Diagonale motor: communicatiestoring - E0400.10



De foutmelding E0400.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de communicatie tussen de diagonale motor en het moederbord wordt onderbroken.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact
2. Schakel de stroomtoevoer gedurende ten minste 10 seconden uit
3. Sluit de kachel weer aan en wacht tot deze opnieuw opstart

Als de foutmelding terugkeert, is de tussenkomst van een technicus nodig. Een kabelbreuk of kortsluiting kan ook de oorzaak zijn.