



De foutmelding E0001.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er niet meer voldoende pellets in de voorraadbak zitten.

Oplossing

1. Vul de voorraadbak bij met pellets van hoge kwaliteit (ENplus A1)
2. Bevestig de foutmelding

Het kan zijn dat het volgende opstarten wat langer duurt: de toevoerschroef moet eerst weer gevuld worden.