


Motor diagonal bloqueado - E0400.08



O alarme E0400.08 surge nos fogões a pellets Rika quando o motor diagonal (parafuso de alimentação) fica bloqueado.

Resolução

1. Confirme a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.