

Der Alarm A16 tritt bei MCZ-Pelletöfen auf, wenn der Wasserdruck nicht ausreicht.

Auflösung

Fügen Sie gemäß den Anweisungen Ihres Sanitärinstallateurs mehr Druck in der Anlage hinzu. Für die MCZ-Produktreihe sollte der Kaltdruck 1,5 bar betragen.