

La alarma A19 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando hay un problema con el sensor de temperatura del agua. Hay que comprobar el sensor y, si es necesario, sustituirlo.

Esta alarma suele requerir la intervención de un técnico.