

Il sensore di pressione non è calibrato - E2000.10



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E2000.10 quando il valore di calibrazione del sensore di pressione non è valido.

Risoluzione

Seguire attentamente le indicazioni visualizzate sullo schermo per ripristinare il valore di calibrazione.