

L'allarme AL 10 - VITE SECCA compare sulle stufe a pellet KLOVER quando la coclea gira in modo anomalo e continuo.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.