

Drukschakelaar niet genoeg vacuüm - E4000.02



De foutmelding E4000.02 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het drukverschil tussen de opstellingsruimte en de verbrandingskamer onvoldoende is om de kachel weer in werking te stellen.

Oplossing

Controleer of de kachel goed afgedicht is (vuurdeur, reinigingsklep), of er storende factoren in de opstellingsruimte zijn (werkende afzuigkap, gesloten ramen, enz.) en/of de trek in de schoorsteen in orde is.

Als de foutmelding niet kan worden weggewerkt, is de tussenkomst van een technicus nodig.