

Pantalla táctil bloqueada - E00040000.08



El código de error E00040000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la pantalla táctil se bloquea.

En caso de que se produzca este código de error, es necesaria la intervención de un técnico para determinar la causa del bloqueo de la pantalla táctil.