

L'allarme A08 compare sulle stufe a pellet MCZ quando si verifica un guasto alla ventola di estrazione dei fumi. Potrebbe trattarsi di un guasto della ventola o di un problema con l'encoder (la parte che trasmette la velocità della ventola alla scheda principale).

Per questo allarme è spesso necessario l'intervento di un tecnico.