

Het A23 alarm verschijnt op MCZ pelletkachels wanneer er een probleem is met de ruimtesensor. De sensor moet worden gecontroleerd en zo nodig vervangen. Dit alarm kan worden geactiveerd als de sensor is kortgesloten.

Dit alarm vereist vaak de tussenkomst van een technicus.