

Communicatiestoring moederbord - E00040000.10



De foutmelding E00040000.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de verbinding tussen het moederbord en het touchscreen is verbroken.

Oplossing

1. Laat de kachel afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact
2. Schakel de stroomtoevoer naar de kachel gedurende ten minste 10 seconden uit
3. Schakel de stroomtoevoer naar de kachel weer in

Mocht de foutmelding opnieuw verschijnen, dan is de tussenkomst van een technicus vereist. De foutmelding „Communicatiestoring” kan ook worden veroorzaakt door een kabelbreuk of kortsluiting.